

En este apartado encontrarás las fichas de 91 inmuebles afectados por el sismo (derrumbados y a reconstruir), analizados para el proyecto de investigación PROTOCOLO CERO.

El conjunto se conforma de tres grupos: El primer grupo se define a partir de la información recabada por la Casa del Arquitecto en los días inmediatos al sismo identificando los inmuebles colapsados.

El segundo grupo corresponde al listado de la Comisión Para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Cada Vez Mas Resiliente emitido el 25 de julio de 2018 con 45 expedientes de inmuebles que se reconstruirán con dinero del Fideicomiso 19S. El tercer grupo corresponde al listado aprobado por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a través del Comité Técnico un listado de 19 inmuebles publicado el 3 de abril de 2019.

La matriz integra distintas variables de las edificaciones para su valoración y tipificación: ubicación específica, características formales incluyendo perfil en planta, altura, número de niveles, así como su relación con edificios vecinos en la manzana. Fecha estimada de construcción; Normatividad vigente y uso real del edificio; A partir de estas variables se realizaron una serie de observaciones y conclusiones sobre los casos de estudio y ayudaron a conformar estadísticas y mapeos relevantes que podrás apreciar en los Capítulos A4 y A5.

Derrumbados 19S 2017

Amsterdam 25

UBICACIÓN	Calle	Amsterdam
	Número	25
	Colonia y C.P.	Hipódromo 06099
	Alcaldía	Cuauhtémoc
Cuenta Catastral	027_141_08	
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	341
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	1088
	Niveles Colindancia	0 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1930s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Comercio
	Altura estimada	12
Estado Actual	Demolido	
NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/15m
	Atlas de Riesgos	Zona IIIa



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Amsterdam 107

UBICACIÓN	Calle	Amsterdam
	Número	107
	Colonia y C.P.	Hipódromo 06100
	Alcaldía	Cuauhtémoc
Cuenta Catastral	027_137_01	
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	295
	Número de niveles	9
	Aprox. M2 construcción	2079
	Niveles Colindancia	9 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	27
Estado Actual	Demolido	
NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/15m
	Atlas de Riesgos	Zona IIIa




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Av. Alvaro Obregón

286

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Av. Alvaro Obregón 286 Hipódromo 04890 Cauhtémoc 027_141_18
------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Altura estimada Estado Actual	764 7 4186 4 Y 5 1959 No Estacionamiento 21 Demolido
------------------------	---	--

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG. Atlas de Riesgos
HM /24 m
Riesgo Alto





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Av. Canal de Miramontes

2747

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Av. Canal de Miramontes 2747 Jardines de Coyoacan 04890 Coyoacán 060_827_30
------------------	---	--

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Altura estimada Estado Actual	253 3 759 2 Y 3 1980s Si Comercio 7.5 Demolido
------------------------	---	--

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG. Atlas de Riesgos
H/3/40
Zona Riesgo Medio






IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Av. Niños Héroes de Chapultepec 173

UBICACIÓN		Av. Niños Héroes de Chapultepec
Calle		Chapultepec
Número		173
Colonia y C.P.		Niños Héroes 03440
Alcaldía		Benito Juárez
Cuenta Catastral		025_383_03
CARACTERÍSTICAS		
M2 cuadrados de terreno		570 M2
Número de niveles		5
Aprox. M2 construcción		2205
Niveles Colindancia		3 Y 2
Aprox. Año de construcción		1930-40s
Esquina		No
Uso en P.B.		Vivienda
Altura estimada		12.5
Estado Actual		Demolido
NORMATIVA		
Uso de suelo según SIG.		H/4/20
Atlas de Riesgos		Aceleración Media 55/70 CM/S



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Av. Santa Ana 300

UBICACIÓN		Av. Santa Ana 300
Calle		Ex Ejido de San Francisco Culhuacan
Número		03440
Colonia y C.P.		Coyoacán
Alcaldía		060_628_09
Cuenta Catastral		
CARACTERÍSTICAS		
M2 cuadrados de terreno		171 M2
Número de niveles		3
Aprox. M2 construcción		310.5
Niveles Colindancia		2 Y 2
Aprox. Año de construcción		1950s
Esquina		Si
Uso en P.B.		Taller
Altura estimada		7.5
Estado Actual		Demolido
NORMATIVA		
Uso de suelo según SIG.		H/2/50
Atlas de Riesgos		Zona Riesgo Alto




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Bolivar

168

UBICACIÓN	Calle	Bolivar
	Número	168
	Colonia y C.P.	Centro 06000
	Alcaldía	Cuahtémoc
	Cuenta Catastral	001_093_18

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	607
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	2730
	Niveles Colindancia	2 Y 0
	Aprox. Año de construcción	1960-70s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	12.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG.	HC/4/20
Atlas de Riesgos	Zona IIIc




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Bretaña

90

UBICACIÓN	Calle	Bretaña
	Número	90
	Colonia y C.P.	Zacahutzco 03550
	Alcaldía	Benito Juárez
Cuenta Catastral	343_038_10	

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	304
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	1074.4
	Niveles Colindancia	2 Y 6
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	10
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG.	H/4/30
Atlas de Riesgos	Aceleración Media 55/70 CM/S




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Calle 314

123

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Calle 314 123 Nueva Atzacolco 07420 Gustavo A Madero 062_101_36
------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Altura estimada Estado Actual	196 2 826 2 Y 2 1940s Si Vivienda 5 Demolido
------------------------	---	--

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG. Atlas de Riesgos	H/3/30 Riesgo Medio
------------------	---	------------------------




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Calzada de la Viga

1756

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Calzada de la Viga 1756 Héroes de Churubusco 09090 Iztapalapa 047_283_27
------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Altura estimada Estado Actual	420* 8 2880 2 Y 2 1970-80s No Comercio/Recepción 20 Demolido
------------------------	---	--

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG. Atlas de Riesgos	HM/3/40 Velocidad Máxima 40/55 CM/S
------------------	---	---





IMAGEN PREVIA AL SISMO




IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Calzada de Tlalpan

2050

UBICACIÓN	Calle	Calzada de Tlalpan
	Número	2050
	Colonia y C.P.	Campestre Churubusco 04200
	Alcaldía Cuenta Catastral	Coyoacán 060_128_64

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	37323
	Número de niveles	1
	Aprox. M2 construcción	0
	Niveles Colindancia	NO HAY
	Aprox. Año de construcción	1990s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Comercio
	Altura estimada Estado Actual	5 Reconstrucción

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HM/6/30
	Atlas de Riesgos	Aceleración Muy Baja





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Calzada de Tlalpan

3

UBICACIÓN	Calle	Calzada de Tlalpan
	Número	3
	Colonia y C.P.	Campestre Churubusco 04200
	Alcaldía Cuenta Catastral	Coyoacán 060_185_12

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	0
	Número de niveles	6
	Aprox. M2 construcción	0
	Niveles Colindancia	NO HAY
	Aprox. Año de construcción	1957
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Vivienda
	Altura estimada Estado Actual	15 Demolido/Reconstrucción

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Riesgo Medio



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Calzada del Hueso

480

UBICACIÓN	Calle	Calzada del Hueso
	Número	480
	Colonia y C.P.	Girasoles 2 04920
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	160_327_27

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	3222
	Número de niveles	2
	Aprox. M2 construcción	4416
	Niveles Colindancia	2 Y 1
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Comercio
	Altura estimada	5
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HM/4/30
	Atlas de Riesgos	Riesgo Alto



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Canal de Miramontes

3010

UBICACIÓN	Calle	Canal de Miramontes
	Número	3010
	Colonia y C.P.	Los Girasoles 04920
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	160_327_04

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	944
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	3776
	Niveles Colindancia	7 Y 7
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Vivienda
	Altura estimada	12
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HM/4/30
	Atlas de Riesgos	Riesgo Alto



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Coahuila

8

UBICACIÓN	Calle	Coahuila
	Número	8
	Colonia y C.P.	Roma Norte 06700
	Alcaldía	Cauhtémoc
	Cuenta Catastral	010_118_23

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	134
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	535
	Niveles Colindancia	4 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1950-60s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	12.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HC/6/20
	Atlas de Riesgos	Riesgo Alto




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Colima

198

UBICACIÓN	Calle	Colima
	Número	198
	Colonia y C.P.	Roma Norte 06700
	Alcaldía	Cauhtémoc
	Cuenta Catastral	010_031_14

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	146
	Número de niveles	3
	Aprox. M2 construcción	324
	Niveles Colindancia	2 Y 4
	Aprox. Año de construcción	1930s
	Esquina o No esquina	No
	Uso en P.B.	Vivienda
	Altura estimada	9
Estado Actual	Clausurado	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Zona IIIb




IMAGEN PREVIA AL SISMO




IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Concepción Beistegui

1503

UBICACIÓN	Calle	Concepción Beistegui
	Número	1503
CARACTERÍSTICAS	Colonia y C.P.	Narvarte Poniente 03020
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	026_241_45
	M2 cuadrados de terreno	260
Número de niveles	5	
Aprox. M2 construcción	1300	
Niveles Colindancia	2 Y 2	
Aprox. Año de construcción	1950-60s	
Esquina	Si	
Uso en P.B.	Comercio	
Altura estimada	12.5	
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Zona Riesgo Muy Bajo



Coquimbo

911

UBICACIÓN	Calle	Coquimbo
	Número	911
	Colonia y C.P.	Lindavista 07300
	Alcaldía	Gustavo A Madero
Cuenta Catastral	045_188_24	
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	1140*
	Número de niveles	7
	Aprox. M2 construcción	6860
	Niveles Colindancia	2 Y 7
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	17
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Aceleracion Muy Baja





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Cuauhtemoc

75

UBICACIÓN	Calle	Cuauhtemoc
	Número	75
	Colonia y C.P.	Del Carmen 04100
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	052_101_04

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	432*
	Número de niveles	2
	Aprox. M2 construcción	504
	Niveles Colindancia	2
	Aprox. Año de construcción	1920s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Habitacional
	Altura estimada	5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/9M/55
	Atlas de Riesgos	Riesgo Medio Alto




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

División del Norte

4120

UBICACIÓN	Calle	División del Norte
	Número	4120
	Colonia y C.P.	Floresta Coyoacán 14310
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	073_932_17

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	384*
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	1056
	Niveles Colindancia	3
	Aprox. Año de construcción	1960-70s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	10
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Riesgo Medio




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Edimburgo

4

UBICACIÓN	Calle	Edimburgo
	Número	4
	Colonia y C.P.	Del Valle Centro 03100
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	040_059_07

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	390
	Número de niveles	8
	Aprox. M2 construcción	2600
	Niveles Colindancia	8 Y 3
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	20
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Riesgo Alto




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Emiliano Zapata

56

UBICACIÓN	Calle	Emiliano Zapata
	Número	56
	Colonia y C.P.	Portales Sur 03300
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	043_140_12

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	489
	Número de niveles	6
	Aprox. M2 construcción	1482
	Niveles Colindancia	6
	Aprox. Año de construcción	2010s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	15
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/20
	Atlas de Riesgos	Aceleración Muy Baja 15/40 CM/S





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Enrique Rebsamen

241

UBICACIÓN	Calle	Enrique Rebsamen
	Número	241
	Colonia y C.P.	Narvarte Poniente 03020
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	026_064_11

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	333
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	880
	Niveles Colindancia	2 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	12.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Aceleración Baja 40/55 CM/S





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Escocia

29

UBICACIÓN	Calle	Escocia
	Número	29
	Colonia y C.P.	Parque San Andrés 04040
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	052_368_06

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	1165
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	4320
	Niveles Colindancia	2 Y 4
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	12.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/2/40
	Atlas de Riesgos	Aceleración Baja






IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Escocia

33

UBICACIÓN	Calle	Escocia
	Número	33
	Colonia y C.P.	Parque San Andrés 04040
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	052_368_07

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	1038
	Número de niveles	2
	Aprox. M2 construcción	1026
	Niveles Colindancia	5 Y 2
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Habitacional
	Altura estimada	5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/2/40
	Atlas de Riesgos	Riesgo Medio





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Escocia

4

UBICACIÓN	Calle	Escocia
	Número	4
	Colonia y C.P.	Del Valle Centro 03100
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	040_057_33

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	398
	Número de niveles	8
	Aprox. M2 construcción	2816
	Niveles Colindancia	1 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1970-80s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	17.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Riesgo Medio




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Galicia

245

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Galicia 245 Álamos 03400 Benito Juárez 025_077_08
------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Altura estimada Estado Actual	285 6 1440 2 Y 8 1970s No Estacionamiento 15 Demolido
------------------------	---	---

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG. Atlas de Riesgos	H/3/20 Aceleración Muy Baja
------------------	---	--------------------------------





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Galicia

253

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Galicia 253 Álamos 03400 Benito Juárez 025_077_23
------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Altura estimada Estado Actual	588* 8 3380 6 Y 8 1980s Si Comercio 20 Demolido
------------------------	---	---

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG. Atlas de Riesgos	H/3/20 Aceleración Media
------------------	---	-----------------------------






IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Génova

33

UBICACIÓN	Calle	Génova
	Número	33
	Colonia y C.P.	Juárez 06600
	Alcaldía	Cuauhtémoc
	Cuenta Catastral	011_185_02

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	630
	Número de niveles	11
	Aprox. M2 construcción	4785
	Niveles Colindancia	3 Y 3
	Aprox. Año de construcción	1968
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Comercio
	Altura estimada	27.5
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HM/5/20
	Atlas de Riesgos	Aceleración Media




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Hacienda de la Escalera

11

UBICACIÓN	Calle	Hacienda de la Escalera
	Número	11
	Colonia y C.P.	Prados Coapa de México 14357
	Alcaldía	Tlalpan
	Cuenta Catastral	373_255_19

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	390
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	1232
	Niveles Colindancia	4 Y 2
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina o No esquina	Si
	Uso en P.B.	Comercio/Estacionamiento
	Altura estimada	12.5
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Zona IIIa




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Magnolia

76

UBICACIÓN	Calle	Magnolia
	Número	76
	Colonia y C.P.	Guerrero 06300
	Alcaldía	Cuauhtémoc
	Cuenta Catastral	003_064_33
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	425*
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	1360
	Niveles Colindancia	2 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1900-10s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Desconocido
	Altura estimada	10
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HC/3/20
	Atlas de Riesgos	Zona IIIB



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Maria Auxiliadora

7

UBICACIÓN	Calle	Maria Auxiliadora
	Número	7
	Colonia y C.P.	San Bartolo el Chico 14380
	Alcaldía	Tlalpan
	Cuenta Catastral	073_673_02
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	45323
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	0
	Niveles Colindancia	NO HAY
	Aprox. Año de construcción	?
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Educación
	Altura estimada	15
Estado Actual	Clausurado	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Zona II





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Medellín

176

UBICACIÓN	Calle	Medellín
	Número	176
	Colonia y C.P.	Narvarte Poniente 03020
	Alcaldía	Cuahtémoc
	Cuenta Catastral	010_084_13
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	225
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	1010
	Niveles Colindancia	3 Y 7
	Aprox. Año de construcción	1940-50s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Comercio
	Altura estimada	12.5
Estado Actual	Demolido	
NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HO/7/20
	Atlas de Riesgos	Zona IIIa



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Morena

1068

UBICACIÓN	Calle	Morena
	Número	1068
	Colonia y C.P.	Narvarte Poniente 03020
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	026_243_08
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	276
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	1003
	Niveles Colindancia	4 Y 4
	Aprox. Año de construcción	1940s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Vivienda
	Altura estimada	10
Estado Actual	Demolido	
NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Zona Riesgo Bajo




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Morena

1609

UBICACIÓN	Calle	Morena
	Número	1609
	Colonia y C.P.	Narvarte Poniente 03020
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	026_243_09

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	1496*
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	2992
	Niveles Colindancia	2 Y 2
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Hospital
	Altura estimada	12
Estado actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/4/20
	Atlas de Riesgos	Zona Riesgo Medio




IMAGEN PREVIA AL SISMO

Paseo de las Galias

47

UBICACIÓN	Calle	Paseo de las Galias
	Número	47
	Colonia y C.P.	Lomas Estrella 2da seccion 09890
	Alcaldía	Iztapalapa
	Cuenta Catastral	067_558_11

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	495*
	Número de niveles	6
	Aprox. M2 construcción	2376
	Niveles Colindancia	0 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	15
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/2/40
	Atlas de Riesgos	Aceleración Baja





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Paseo del Río

10

UBICACIÓN	Calle	Paseo del Río
	Número	10
	Colonia y C.P.	Paseos de Taxqueña 04250
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	060_949_03

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	599
	Número de niveles	9
	Aprox. M2 construcción	4104
	Niveles Colindancia	5 Y 6
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina o No esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	22.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG. H/2/40
Atlas de Riesgos Aceleración Media




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Patricio Sanz

37

UBICACIÓN	Calle	Patricio Sanz
	Número	37
	Colonia y C.P.	Del Valle Norte 03103
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	026_077_35

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	494
	Número de niveles	7
	Aprox. M2 construcción	2352
	Niveles Colindancia	10 Y 7
	Aprox. Año de construcción	1960-70s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	17.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG. H/4/20
Atlas de Riesgos Velocidad Máxima 15 A
40 CM/S





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Prolongación Petén

915

UBICACIÓN	Calle	Prolongación Petén
	Número	915
	Colonia y C.P.	Emperadores 03320
	Alcaldía	Benito Juárez
Cuenta Catastral	041_113_07	
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	364
	Número de niveles	8
	Aprox. M2 construcción	2304
	Niveles Colindancia	2 Y 2
	Aprox. Año de construcción	1970s
	Esquina	SI
	Uso en P.B.	Comercio/Estacionamiento
	Altura estimada	20
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG. H/3/20
Atlas de Riesgos Riesgo Alto



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Puebla

282

UBICACIÓN	Calle	Puebla
	Número	282
	Colonia y C.P.	Roma Norte 06700
	Alcaldía	Cuahtémoc
Cuenta Catastral	027_024_25	
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	358
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	1108
	Niveles Colindancia	6 Y 6
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	NO
	Uso en P.B.	Vivienda
	Altura estimada	10
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG. HM/5/20

Atlas de Riesgos

Aceleración Muy Baja






IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Rancho de los Arcos

32

UBICACIÓN	Calle	Rancho de los Arcos
	Número	32
	Colonia y C.P.	Los Girasoles 04920
	Alcaldía	Coyoacán
	Cuenta Catastral	

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	812
	Número de niveles	6
	Aprox. M2 construcción	2280
	Niveles Colindancia	5 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1982
	Esquina	NO
	Uso en P.B.	Vivienda
	Altura estimada	15
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Aceleración Muy Baja





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Rancho Tamboreo

14300

UBICACIÓN	Calle	Rancho Tamboreo
	Número	14300
	Colonia y C.P.	Nueva Oriental Coapa
	Alcaldía	Tlalpan
	Cuenta Catastral	373_611_04

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	3315*
	Número de niveles	4
	Aprox. M2 construcción	7956
	Niveles Colindancia	4 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	Si
	Uso en P.B.	Salones
	Altura estimada	10
Estado Actual	Clausurado	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/40
	Atlas de Riesgos	Zona IIIa




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Saratoga

714

UBICACIÓN	Calle	Saratoga
	Número	714
	Colonia y C.P.	Portales Sur 03303
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	043_022_26

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	415
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	1960
	Niveles Colindancia	2 Y 3
	Aprox. Año de construcción	1950-60s
	Esquina	NO
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Altura estimada	12.5
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/20
	Atlas de Riesgos	Zona Riesgo Muy Bajo



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Sonora

149

UBICACIÓN	Calle	Sonora
	Número	149
	Colonia y C.P.	Hipódromo 06100
	Alcaldía	Cuahtémoc
	Cuenta Catastral	027_150_09

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	684
	Número de niveles	8
	Aprox. M2 construcción	2598
	Niveles Colindancia	4 Y 4
	Aprox. Año de construcción	1950-60s
	Esquina	NO
	Uso en P.B.	Comercio/Estacionamiento
	Altura estimada	20
Estado Actual	Demolido	

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/15m/22.5
	Atlas de Riesgos	Riesgo Alto



IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Tokio

517

UBICACIÓN	Calle	Tokio
	Número	517
	Colonia y C.P.	Portales Norte 03300
	Alcaldía	Benito Juárez
	Cuenta Catastral	034_610_16

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	645
	Número de niveles	5
	Aprox. M2 construcción	2685
	Niveles Colindancia	3 Y 4
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	H/3/20
	Atlas de Riesgos	Aceleración Muy Baja





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Versalles

37

UBICACIÓN	Calle	Versalles
	Número	37
	Colonia y C.P.	Juárez 06600
	Alcaldía	Cuahtémoc
	Cuenta Catastral	011_081_08

CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno	161
	Número de niveles	11
	Aprox. M2 construcción	1539
	Niveles Colindancia	5 Y 5
	Aprox. Año de construcción	1980s
	Esquina	No
	Uso en P.B.	Estacionamiento
	Estado Actual	Demolido

NORMATIVA	Uso de suelo según SIG.	HM/4/20
	Atlas de Riesgos	Zona IIIB




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Viaducto Miguel Alemán 106

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta catastral	Viaducto Miguel Alemán 106 Piedad Narvarte 03100 Benito Juárez 026_264_15
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Altura estimada Aprox. Año de construcción Esquina Uso en P.B. Estado Actual	225 6 1209 0 Y 7 15 1950s Si Comercio/Estacionamiento to Demolido

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG.
Atlas de Riesgos

H/4/20
Aceleración Baja





IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO

Xola 32

UBICACIÓN	Calle Número Colonia y C.P. Alcaldía Cuenta Catastral	Xola 32 Álamos 03400 Benito Juárez 025_077_09
CARACTERÍSTICAS	M2 cuadrados de terreno Número de niveles Aprox. M2 construcción Niveles Colindancia Altura estimada Aprox. Año de construcción Esquina Uso Estado actual	486 8 3616 6 Y 9 20 1970s Si Comercio/Estacionamiento ti Demolido

NORMATIVA

Uso de suelo según SIG.
Atlas de Riesgos

H/3/20
Aceleración Media




IMAGEN PREVIA AL SISMO



IMAGEN DEL EDIFICIO DAÑADO